: DOOR

: D3140

: C

: DKC135

: 2006-08-23

: DKC135-0010/-0011

: Tissu Fibercote E-761/7788

Qté:

SERIE B 24660

•		-
۰		
ú	⊶ate:	
v		
	Utilisateur:	

Mercredi, 2006-08-16 15:24:19

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

DELASTEK OMPOSITES Inc.	

UNITE

UdM:

Client Numéro Job : DART

Dart Aerospace Ltd.

: 38111 Numéro Soumission: 1726

Numéro B.A.

Cette fois

: 2006-08-16 Prsht Rev.

Vérifié & Approuvé par Commentaires

Prem. fois

Job précédente Écrit par

: NC

: 36184

No. B.V. :

Type

: N° de pièce Dart Aerospace: D3140-06/-08

N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA359-0010/-0011 N° de pièce Delastek Composites: DKC135-0010/-0011

Process Sheet Rév.: 09 Changer le Klegecell TR75 Par le Rohacell

71S

Produit additionnel

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

1.0

OUTILLAGE

OUTILLAGE NÉCASSAIRE À LA FABRICATION



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs OUTILLAGES NÉCASSAIRES À LA FABRICATION DE LA PIÈCE

Moule N° B30-23000-02T

Patron de découpe N° B30-23000-57T

Patron de découpe N° B30-23000-61T

Patron de découpe N° B30-23000-63T

Patron de découpe N° B30-23000-69T Patron de découpe N° B30-23000-71T

Patron de découpe N° B30-23000-73T

Patron de découpe N° B30-23000-75T

Patron de découpe N° B30-23000-77T

Patron de découpe N° B30-23000-79T

Gabarit de taillage N° B30-23000-06T (2 pièce) et N° B30-2300-04T

Forme de silicone N° B30-23000-08T

2.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs PRÉPARATION DU MOULE

Préparation du moule selon la section 5.0 de l'instruction de travail TEC-77

Quantité:

Date: 5- 07-06Sceau:



Page 1

Form: rprocess

Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: **Description:** 3.0 AMB0211 PREPERG FIBERCOTE E761/7781 roul. 50* Commentair Qty.: 12.3 VERGE(s)/Unit Total: 12.3 VERGE(s) PREPERG FIBERCOTE E761/7781 roul. 50" 4.0 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs DÉCOUPAGE MATÉRIEL Découpe du tissu pré-imprégné e-761 paquets de 10.5 pi². (7 pacquets $\sqrt{2}$ 24.5 Verges) Quantité: DRAPAGE 1 5.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 180.0000Min Total Run: 3.0000Hrs DRAPAGE DES PIECES Faire le drapage de 3 plis de tissu pré-imprégné e-761 (4 Paquets) selon la section 8.1.1 de l'instruction de travail N° TEC-77. Date: 5-07-06Sceal Quantité: 6.0 AC0409 Commentair Qty.: 4.37 VERGE(s)/Unit Total: 4.37 VERGE(s) Tissu à délaminer Release ply B 7.0 AC0407 Wrightlon 5200 Bleu P3 Commentair Qty.: 7.18 VERGE(s)/Unit Total: 7.18 VERGE(s) Wrightlon 5200 Bleu P3 8.0 AC0408 Feutre de drainage N° Airweave N 10 Commentair Qty.: 6.00 VERGE(s)/Unit Total: 6.00 VERGE(s) Feutre de drainage N° Airweave N 10 9.0 AC0755 Sac à vide N° Strechlon 700 Commentair Qty.: 7.770 METRE CAR(s)/Unit Total: 7.770 METRE CAR(s) Sac à vide N° Strechlon 700 10.0 AC0098 Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y Commentair Qty.: 2.0000 RL(s)/Unit Total: 2.0000 RL(s) Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

The same of the same of the same

Form: rprocess

Date:

Utilisateur:

Mercredi, 2006-08-16 15:24:19

Marc Dubé

' Client:		Feuille de Procédé d. Nom Dessin: DOOR
Numéro Job:	38111	Numéro Article: DKC135-0010/-0011
méro Job:		
Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
11.0	POCHE À VIDE 1	FAIRE LA POCHE À VIDE
Comments	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Comment	EFFECTUER LA POCH	0.0000Min Total Run : 2.0000Hrs
	Faire le montage cuisso	n selon la section 8.2.1 de l'instruction de travail N° TEC-77.
		· M
12.0	Quantité: /	Date: 5-07-06Sceau: V. L
		CUISSON PIÈCE DART
Commenta	ir Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0	0000Min Total Run : 0.0000Hrs
• • • •	CUISSON DES PIECES	
	Faire la cuisson selon la	section 8.3.1 de l'instruction de travail N° TEC-77
	· une la cuisson scion la	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Quantité:	Date: 5.07-06sceau: 1/4 Cuisson # 5148
13.0	DÉMOULAGE 1	DÉMOULAGE PIÈCE DART
Commenta	I Setup: 0.00Hrs/ Pup: 60.	0000Min Total Run : 1.0000Hrs
	DÉMOULAGE DES PIEC	CES
	Retirez le montage cuiss	on et faire les retouches de la pièce, afin d'enlever les surplus de résines et les
	résidus de tissu à délami	
	Quantité:/	Date: 6.07.06sceau: V. L.
14.0	INSPECTION 3	INSPECTION PIÈCE DART
·		
Commontai		
Commentar	' Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0 INSPECTION GÉNÉRAL	0000Min Total Run : 0.1667Hrs
	INOI LOTION GENERAL	
	Vérification de la première	
		e coquille pour s'assurer qu'il n'y aie pas de réparation à faire avant la prochaine
	Vérification de la première étape.	e coquille pour s'assurer qu'il n'y aie pas de réparation à faire avant la prochaine
	Vérification de la première étape.	e coquille pour s'assurer qu'il n'y aie pas de réparation à faire avant la prochaine Date: 6 • 07-0 Sceau:
<u>.</u>	Vérification de la première étape. Quantité:	Date: 6 - 07-0 Sceau:
: 15.0	Vérification de la première étape. Quantité: /	Date: 6 - 07-0 Sceau: Rohacell 71S 1*thick 49.2* x 98.4* plain Total: 2.00 UNITE(s)
15.0 /	Vérification de la première étape. Quantité:	Date: 6 - 07-0 Sceau: Rohacell 71S 1*thick 49.2* x 98.4* plain Total: 2.00 UNITE(s)

-1	Mercredi, 20 Marc Dubé	06-08-16 15:24:19			
			<u>Feuille (</u>	<u>de Procédé</u>	
	ob: 38111	Dart Aerospace Ltd.		Nom Dessin: DOO	
Numéro Job:				Numéro Article: DKC1	35-0010/-0011
# Séq.:	Machi	ne ou Opération:		Description	on :
16.0	PRÉPA	RATION 3	PRÉPARA	ATION DU MATÉRIEL DART	
Comm	DÉC	p: 0.00Hrs/ Run: 360.00 OUPAGE PRIMAIRE	000Min Total Run : 6.000	00Hrs	
t e	Faire de 'ir	e la décooupe des pièce estruction de travail N°	es de mousse structurales TEC-77.	(Klegecell) sur la scie	e à ruban selon la section 8.1.2
			ite: 6 · 0 7 · 06 Sceau:		\mathscr{C}
17.0	AAC056			ESIF PF-7035-C	
Comm	entair Qty.: FILM	55 UNITE(s)/Unit ADHESIF PF-7035-C			
	N° de	Lot: 1-526	5-1		
18.0	ACP000			adhesive MA560.048	
Comm	entair Qty.: Core	5 UNITE(s)/Unit splice adhesive MA560			
		e Lot: 1-53/6	<u>~ / </u>		
19.0	AAC056		EPOCAST	87269-A/B	
Comm		CAST 87269-A/B	otal: 0.25 KIT(s)	lin do F	Janning M
20.0	N° de	Lot: 2.5 2 62 - 2	V 0	`	
	entair Qty.:			KIT D3140-6-8	
	•	BLER KIT D3140-6-8	Total: 1 UNITE(s)		
		Lot: N/A. 2 -	5262-2	•	
21.0	ASSEMB	LAGE 3	ASSEMBL ⁴	AGE GÉNÉRALE DART	
Comme	entair Setup ASSE	: 0.00Hrs/ Run: 180.000 MBLAGE GÉNÉRALE	00Min Total Run : 3.000 DES PIECES	OHrs .	111111111111111111111111111111111111111
	Mise o	en place des doublers e N° TEC-77	t des pièces de mousse s	structurales selon la sec	ction 8.1.3 de l'instruction de
	Quan	tité:Dat	e: /3 - 07 - 0 6 Sceau:_	1.1	
					<u>.</u>
			•		
					l l

1788892 Melbledi, 2008-08 16 15:24.19 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 22.0 AC0409 Tissu à délaminer Release ply B Commentair Qty.: .4.37 VERGE(s)/Unit Total: 4.37 VERGE(s) Tissu à délaminer Release ply B 23.0 AC0407 Wrightlon 5200 Bleu P3 Commentair Qty.: 7.18 VERGE(s)/Unit Total: 7.18 VERGE(s) Wrightlon 5200 Bleu P3 24.0 AC0408 Feutre de drainage N° Airweave N 10 Commentair Qty.: 6.00 VERGE(s)/Unit Total: 6.00 VERGE(s) Feutre de drainage N° Airweave N 10 · · 25.0 AC0755 Sac à vide N° Strechlon 700 Commentair Qty.: 7.770 METRE CAR(s)/Unit Total: 7.770 METRE CAR(s) Sac à vide N° Strechlon 700 26.0 AC0098 Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y 2.0000 RL(s)/Unit Total : Commentair Qty.: 2.0000 RL(s) Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y 27.0 POCHE À VIDE 1 FAIRE LA POCHE À VIDE Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 90.0000Min Total Run: 1.5000Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire le montage cuisson selon la section 8.2.2 de l'instruction de travail N° TEQ177 Date: 13.07-06 Sceau: 28.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs **CUISSON DES PIÈCES** Faire la cuisson des pièces selon la section 8.3.2 de l'instruction de travail/ TEC-77 Quantité: 29.0 DÉMOULAGE 1 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs DÉMOULAGE DES PIECES Retirez le montage cuisson de sur la pièce, et enlever les résidus de fuban adhésif en teflon et les barres d'aluminium, Garder seulement la barre qui sépare les deux preces. Date: <u>H-07-0%</u> Sceau: Quantité:

Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 30.0 DÉCOUPE CORE DÉCOUPE DU CORE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 210.0000Min Total Run: 3.5000Hrs **USINAGE DES MOUSSE** Usinage des mousses sturcturales selon la section 8.1.4 de l'instruction de travail N° TEC-77 Quantité: 31.0 INSPECTION 3 INSPECTION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs INSPECTION GÉNÉRALE Faire la vérification de l'usinage intérieur pour s'assurer que tout soit conforme au dessin avant la prochaine Quantité: 32.0 AMB0211 Commentair Qty.: 12.3 VERGE(s)/Unit Total: 12.3 VERGE(s) PREPERG FIBERCOTE E761/7781 roul. 50" N° de Lot: 33.0 DRAPAGE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 180.0000Min Total Run: 3.0000Hrs DRAPAGE DES PIECES Drapage de la coquille intérieur selon la sectin 8.1.5 de l'instruction de travail N° TEC-77 17-08-06 Quantité: Date: B-OB-CLoSceau 34.0 AC0409 Tissu à délaminer Release ply B Commentair Qty.: 4.37 VERGE(s)/Unit Total: 4.37 VERGE(s) Tissu à délaminer Release ply B 35.0 AC0407 Wrightlon 5200 Bleu P3 Commentair Qty.: 7.18 VERGE(s)/Unit Total: 7.18 VERGE(s) Wrightlon 5200 Bleu P3

with the same of

Date:

Mercredi, 2006-08-16 15:24:19

13-

Date. Mercredi, 2006-08-16 15:24:19 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: AC0408 36.0 Feutre de drainage N° Airweave N 10 Commentair Qty.: 6.00 VERGE(s)/Unit Total: 6.00 VERGE(s) Feutre de drainage N° Airweave N 10 37.0 AC0755 Sac à vide N° Strechlon 700 Commentair Qty.: 7.770 METRE CAR(s)/Unit Total: 7.770 METRE CAR(s) Sac à vide N° Strechlon 700 38.0 AC0098 Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y Commentair Qty.: 2.0000 RL(s)/Unit Total: 2.0000 RL(s) Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y 39.0 FAIRE LA POCHE À VIDE Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 120.0000Min Total Run: 2.0000Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire le montage cuisson selon la section 8.2.3 de l'instruction de travail N° TEG-77. Quantité: CUISSON 1 40.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs CUISSON DES PIECES · Faire la cuisson de la pièce selon la sectino 8.3.3 de l'instruction de ravail N° TEC-77. Quantité: 41.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs DÉMOULAGE DES PIECES Retirez le montage cuisson, et faire de retouches sur la pièce afin d'enlever les surplus de résine et les résidus de tissu à délaminer. Retirer la pièce du moule. Quantité; 21-08-06 Date: 21-08-06 Sceau: . VL

Utilisateur: Mercredi, 2006-08-16 15:24:19 Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 42.0 TRIMAGE 3 TRIMAGE COMPOSITES DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs TRIMAGE DE FINITION Faire le trimage de finition de la pièce selon la section 8.5 de l'instruction de travail N° TEC-77. Quantité: 43.0 AAC0671 Dupont Primer N° 1104S Commentair Qty.: 0.5000 GALLON(s)/Unit Total: 0.5000 GALLON(s) Dupont Primer N° 1104S N° de Lot:_/.5535- / 44.0 AAC0670 Dupont Activatior N° 7975S Commentair Qty.: 1.0000 PINTE(s)/Unit Total: 1.0000 PINTE(s) Dupont Activatior N° 7975S N° de Lot: 1- 5692 - 1 45.0 AAC0672 Dupont Reducer N° 12375S Commentair Qty.: 0.1250 GALLON(s)/Unit Total: 0.1250 GALLON(s) Dupont Reducer N° 12375S N° de Lot: /- 5535-3 46.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Bien brasser les trois contenants servant à faire le melange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. 47.0 PEINT/ PRIMER2 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs APPLICATION DE PRIMER Appliquer une épaisse couche de primer partout sur les deux portes. Quantité: 48.0 **FINITION 3** Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 120.0000Min Total Run: 2.0000Hrs FINITION GÉNÉRALE Faire un sablage léger (Grit 320-400) de toute les surfaces Quantité: Page 8

Date: Mercredi, 2006-08-16 15:24:19 **Utilisateur:** Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 49.0 AAC0671 Dupont Primer N° 1104S Commentair Qty.: 0.5000 GALLON(s)/Unit Total: 0.5000 GALLON(s) Dupont Primer N° 1104S N° de Lot: 50.0 AAC0670 Dupont Activatior N° 7975S Commentair Qty.: 1.0000 PINTE(s)/Unit Total: 1.0000 PINTE(s) Dupont Activatior N° 7975S N° de Lot: 1.5392-/ 51.0 AAC0672 Dupont Reducer N° 12375S Commentair Qty.: 0.1250 GALLON(s)/Unit Total: 0.1250 GALLON(s) Dupont Reducer N° 12375S N° de Lot:_/-5535-3 52.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S evensuite faire le 53.0 PEINT/ PRIMER2 PEINTURE / PRIMER DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs APPLICATION DE PRIMER Application d'une couche de primer de finition partout sur les deux portes. Quantité: 2 Date: 25.08 Sceau: 54.0 IDENTIFICATION4 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs **IDENTIFICATION DES PIECES** Identifier le numéro de la pièce, le numéro de job ainsi que la date de fabrication sur l'aluminium peinturé dans le dégagement des mécanisme de porte. Grosse porte: D3140-06 Petite Porte: D3140-08 Date: 29-68- Sceau:

Marie William Commen

SHOT IN WHAT IN THE

Date: Melcledl, 2006-08-16 15:24:19 Ütilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: DOOR Numéro Job: 38111 Numéro Article: DKC135-0010/-0011 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 55.0 **INSPECTION 3** INSPECTION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs INSPECTION GÉNÉRALE Inspection finale par le département de la qualité selon le dessin D3140. Date: 29 pout 26 Sceau: 56.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE Faire l'emballage selon la section 8.7 de l'instruction de (ravail N) TEC-77 Quantité: